



TS1206

Sistem masurare temperatura non-contact,
cu senzor imagine termica

Imagine



UTEPO

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W: www.yli.ro

TS1206
Sistem masurare temperatura non-contact,
cu senzor imagine termica
FISA TEHNICA

Descriere


Combinând cu algoritmul de măsurare avansată a temperaturii în infraroșu și senzori de mediu adaptivi, TS1206 realizează măsurarea temperaturii în infraroșu, afișarea datelor de temperatură a corpului și alarmă vocală.

Citirea se face rapid și cu precizie, de la distanță mare fără a necesita ca utilizatorul să interacționeze cu aparatul. Măsurarea se face individual.

Caracteristici

- Alimentare 5Vcc/1A (adaptor inclus) sau prin USB-C (cablu inclus)
- Modul de măsurare temperatura infraroșu fără contact încorporat ce asigură o măsurare precisă
- Domeniul de măsurare a temperaturii este de la 35°C la 42°C cu precizie $\pm 0,3^\circ\text{C}$.
- Măsurare automată a temperaturii fără interacțiunea utilizatorului pentru a evita infecțiile încrucișate
- Alarma când temperatura persoanei detectate este anormală
- Carcasă metalică rezistentă din aliaj de aluminiu.
- Instalare pe perete și pe stâlp/trepied (suport perete/trepied inclus)

Aplicatii




Cladiri comerciale, de birou,
comunitare



Cinema




Scoli, tabere



Banci, hoteluri

Parti si functii



Specificatii

- Alimentare/consum: 5Vcc, 1A/<5W
- CPU: ARM Cortex-m
- Afișare temperatura: ecran LED
- Senzor termic: Senzor de imagine termica
- Gama masurare: 35°C~42°C, acuratete $\pm 0.3^\circ\text{C}$
- Distanța masurare: 30-60cm
- Timp de raspuns: 1-3sec
- Alarma: sunet, voce, indicator LED rosu
- Temperatura de lucru: 15°~35°C (niterior)
- Umiditate: 0~85%(RH, fara condensare)
- Dimensiuni: 45 x 105 x 193 mm
- Masa: 0.542kg



Instalare

Pe perete

- Fixati suportul de perete furnizat
- Atasati aparatul pe suportul de perete folosind adatorul furnizat
- Alimentati aparatul. Acesta are nevoie de aproximativ 10 secunde pentru a porni
- Asigurati ca pozitia de instalare este corecta si ecranul este vizibil pentru utilizatori
- reglati unghiul de inclinare al echipamentului, se recomanda ca acest unghi sa fie de 0-20° fata de verticala
- Echipamentul este pregatit pentru masurare. Distanța recomandată de masurare este între 30 și 60 de cm

Pe trepied


- Atasati adatorul de prindere furnizat pe spatele echipamentului in gaurile de prindere
- Fixati aparatul pe trepied cu ajutorul adaptorului montat anterior
- Alimentati aparatul. Acesta are nevoie de aproximativ 10 secunde pentru a porni
- Asigurati ca pozitia de instalare este corecta si ecranul este vizibil pentru utilizatori
- Inaltimea recomandata de instalare este de 140-160cm
- Echipamentul este pregatit pentru masurare. Distanța recomandată de masurare este între 30 și 60 de cm

ATENȚIE:

- Aparatul se intaleaza doar la interior, in spatii fara curenti de aer pentru a evita dispararea caldurii.
- Evitati lumina solara direct pe aparat pentru a asigura o masurare corecta.

Continut pachet

Sistem masurare temperatura TS1206	1 buc
Suport montare perete	1 buc
Accesorii montare suport	1 buc
Adaptor de alimentare 5Vcc/1A	1 buc
Cablu USB-C	1 buc
Manual de utilizare	1 buc



Observatii

v1.6



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

